

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

ESCUELA SECUNDARIA INDIGENA

MODELO:

48M2

LOCALIDAD:

TEMOAYA, EDO. MEX

DONADOR:

SWISS JUST

FECHA DE INICIO:

23/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

01/10/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>1/10/2022</u>
Beneficiario: <u>Lucia Juan Tomas</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando


Javier Estrada Sotana
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Lucia Juan Tomas
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Temoaya, siendo las 2.00 horas del día 1 de Octubre del 2022 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Lucia Juan Tomas como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.


2.- Protocolo de entrega y garantía


2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Javier Estrada Sotana
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Lucia Juan Tomas
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

 (Nombre y firma)
 Testigo

 (Nombre y firma)
 Testigo