

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

CASA PARA EL ADULTO MAYOR

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

30/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

18/10/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Zempoala Hidalgo, siendo las 08:00 horas del día 18 de octubre del 2022 y estando presente Jesús Domínguez Tule como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gloria Islas Tapia como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jesús Domínguez Tule
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Marco Antonio de la Cruz Rodríguez
(Nombre y firma)

Testigo

Gloria Islas Tapia
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Guadalupe Rotes Gutiérrez
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|---|---|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>18 octubre 2022</u> |
| Beneficiario: <u>Gloria Islas Tapia</u> | Supervisor de Obra: <u>Jesús Domínguez Tule</u> |

| 1. Estructura | Observaciones |
|----------------|---------------|
| Muros | / |
| Losa de Azotea | / |

| 2. Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pintura exterior | / |
| Pintura interior | / |
| Impermeabilizante | / |

| 3. Cancelería | Observaciones |
|---------------|---------------|
| Puertas | / |
| Ventanas | / |

| 4. Instalación eléctrica | Observaciones |
|--------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores | / |
| Centro de carga | / |

| 5. Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|-------------------------------|---------------|
| W.C. | / |
| Lavabo | / |
| Tarja | / |
| Regadera | / |

Jesús Domínguez Tule
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Gloria Islas Tapia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario