

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA PIÑA DOMINGUEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDO.MEX.

DONADOR:

MINA ZORRILLA

FECHA DE INICIO:

01/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

06/11/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
Reunidos en Mercado Zacarón U.I.B.A. Alta siendo las 2:00 horas del día 06 de Noviembre del 2022, y estando presente Cristian Martínez Barrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Adriana Domínguez Espinoza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Adriana Espinoza Domínguez Alta
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Romero Romero
(Nombre y firma)
Testigo

Adriana Domínguez Espinoza
(Nombre y firma)
Testigo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Módulo 2 Fecha de Entrega: 06/11/2022
Beneficiario: Adriana Domínguez Supervisor de Obra: Cristian Martínez

Estructura	Observaciones
Muros interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Cristian Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Adriana Espinoza Domínguez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario