

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

TELEBACHILLERATO 274

MODELO:

48 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDOMEX

DONADOR:

FERRER

FECHA DE INICIO:

04/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

25/10/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Los Berros, Villa de Allende, siendo las 17:30 horas del día 25 de Octubre del 2022 y estando presente José de Jesús Htz como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jesshica Daniela Bernal Soto como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Jesshica Daniela Bernal Soto
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario

Mayra Parientes
(Nombre y firma) Testigo

Jonathan Martínez Cárdenas
(Nombre y firma) Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>FEBER</u>	Fecha de Entrega: <u>25/10/2022</u>
Beneficiario: <u>Jesshica Daniela Bernal S.</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús Htz.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	/
Pintura interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

José de Jesús Htz.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Jesshica Daniela Bernal Soto
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario