

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	JALISCO FASE 1
MODELO:	38M2
LOCALIDAD:	TEUTLAN, JALISCO.
DONADOR:	GRUPO ALTA
FECHA DE INICIO:	26 MAYO 2023



CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	AGUILAR FLORES
FECHA DE TÉRMINO	12-JUN-23



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtla Gutierrez, siendo las 16:30 horas del día 06 del 23 y estando presente Ramiro Ramiro de la Cruz como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Angelica Flores Gonzalez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Ramiro Ramiro de la Cruz

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Angelica Flores-G
Angelica Flores G.

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


Karla Diaz

(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Guapa Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>12/06/23</u>
Beneficiario: <u>Angelica Flores G</u>	Supervisor de Obra: <u>Ramiro Ramiro de la Cruz</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>1 puerta con galpas (la del baño)</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>


Ramiro Ramiro de la Cruz

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Angelica Flores-G
Angelica Flores G.

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	BASTIAN PUGA
FECHA DE TÉRMINO	13-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Teculcan Jalisco siendo las 15:00 horas del día 13 de 06 del 23 y estando presente Fernando Sanchez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Felipa Puga Gonzalez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Fernando Sanchez Zepeda (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.
Juan Carlos Altc (Nombre y firma) Testigo

Felipa P G
Felipa Puga Gonzalez (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario
Karla Diaz (Nombre y firma) Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	<u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega:	<u>106/23</u>
Beneficiario:	<u>Felipa Puga G</u>	Supervisor de Obra:	<u>Fernando Sanchez</u>

1. Estructura		Observaciones
Muros	<u>Bien</u>	
Losa de Azotea	<u>Bien</u>	

2. Acabados		Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>	
Pintura interior	<u>Bien</u>	
Impermeabilizante	<u>Bien</u>	

3. Canceleria		Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>	
Ventanas	<u>Bien</u>	<u>instaladas</u>

4. Instalación eléctrica		Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>	
Centro de carga	<u>Bien</u>	

5. Instalación Hidrosanitaria		Observaciones
W.C.		<u>instalados</u>
Lavabo	<u>Bien</u>	
Tarja	<u>Bien</u>	
Regadera	<u>Bien</u>	

Fernando Sanchez Zepeda (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Felipa P G
Felipa Puga G (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	HERNANDEZ VAZQUEZ
FECHA DE TÉRMINO	12-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Tuxtla Gutierrez, siendo las 17:00 horas del día 12 de enero del 23 y estando presente Arturo Martínez B como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte María Isabel Vazquez S como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Arturo Martínez B
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

María Isabel Vazquez S
María Isabel Vazquez S
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Juan Carlos Martínez
 (Nombre y firma)
 Testigo


Karel Díaz
 (Nombre y firma)
 Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Grupo Villa</u>	Fecha de Entrega: <u>12/01/23</u>
Beneficiario: <u>María Isabel Vazquez S</u>	Supervisor de Obra: <u>Arturo Martínez B</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>instalado correctamente</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>instalado y Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>


Arturo Martínez B
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

María Isabel Vazquez S
María Isabel Vazquez S
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	SANDOVAL PUGA
FECHA DE TÉRMINO	09-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtla Gutierrez siendo las 14:30 horas del día 09 de Junio del 2023 y estando presente Cristian T. Martinez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte José Pablo Sandoval Palacios como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 32 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian T. Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Juan Carlos Martinez
(Nombre y firma)

Testigo

José Pablo Sandoval P.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Karla Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>09/06/23</u>
Beneficiario: <u>José Pablo S. P.</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristian Martinez</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>

Cristian T. Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

José Pablo Sandoval P.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	GRANERO ALVAREZ
FECHA DE TÉRMINO	12-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Toullas Salisco, siendo las 16:45 horas del día 12 de Junio del 2023 y estando presente Marco Antonio Esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Yaver Rivaldo Granero como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Marco Antonio Esquivel M.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Yaver Rivaldo Granero
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

José Carlos Hite
(Nombre y firma)

Testigo

Karla Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	<u>Grupo N1a</u>	Fecha de Entrega:	<u>12/06/23</u>
Beneficiario:	<u>Yaver Rivaldo Granero</u>	Supervisor de Obra:	<u>Marco Antonio E.</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>instalado</u>
Lavabo	<u>instalado bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>

Marco Antonio Esquivel M.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Yaver Rivaldo Granero
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	GRANERO PALACIOS
FECHA DE TÉRMINO	13-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtla Gutierrez, siendo las 10:20 horas del día 13 de Junio del 23 y estando presente Maisa Esquivel H. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Josue Ronaldo Granero P. como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 32 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Maisa Esquivel Marcelino
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Josue Ronaldo Granero P.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Juan Carlos Hite
(Nombre y firma)

Testigo

Karla Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Grupo A11a</u>	Fecha de Entrega: <u>10/06/23</u>
Beneficiario: <u>Josue Ronaldo Granero P.</u>	Supervisor de Obra: <u>Maisa Esquivel H.</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azótea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>

Maisa Esquivel Marcelino
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Josue Ronaldo Granero P.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	ACOSTA SANDOVAL
FECHA DE TÉRMINO	09-JUN-23



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tecatlan Jalisco, siendo las 14:20 horas del día 09 de Junio de 2023 del 2023 y estando presente Mayra Bañentos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Dalia Icela Sandoval Puga como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Mayra Bañentos P.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Dalia Icela Sandoval Puga
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Juan Carlos Metz
(Nombre y firma)

Testigo

Carla Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>09/ Junio 2023</u>
Beneficiario: <u>Dalia Icela Sandoval Puga</u>	Supervisor de Obra: <u>Mayra Bañentos</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>instalados Bien</u>
Ventanas	<u>instalados Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>instalados y Funcionando Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>

Mayra Bañentos Puga
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Dalia Icela Sandoval P.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	MUNGUIA BOLAÑOS
FECHA DE TÉRMINO	09-JUN-23



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tecatlan Jalisco, siendo las 13:50 horas del día 09 de Junio del 2023 y estando presente Juan Carlos MTC Bto como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte José Guadalupe Munguía Torres como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juan Carlos Martínez B.
(Nombre y firma)

Testigo

José Guadalupe M.T.
José Guadalupe Munguía
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Karla Díaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	<u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega:	<u>09/06/23</u>
Beneficiario:	<u>José Guadalupe M.</u>	Supervisor de Obra:	<u>Jsc de Jesús MTC</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Buen estado</u>
Losa de Azotea	<u>Buen estado</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Buen estado</u>
Pintura interior	<u>Buen estado</u>
Impermeabilizante	<u>Colocado correctamente.</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Buen estado</u>
Ventanas	<u>Buen estado</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>instalados correctamente</u>
Centro de carga	<u>Buen</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>instalado</u>
Lavabo	<u>instalado</u>
Tarja	<u>instalada</u>
Regadera	<u>instalada</u>

José de Jesús MTC
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

José Guadalupe M.T.

José Guadalupe Munguía
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	MUNGUIA AGUILAR
FECHA DE TÉRMINO	12-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtla Gutierrez, siendo las 16:27 horas del día 26 del 23 y estando presente Ricardo Garcia B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ismael Munguia Aguilar como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Ricardo Garcia Beral
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juan Carlos Ortiz B.
(Nombre y firma)

Testigo

Ismael Munguia A
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Isabel Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>12/06/23</u>
Beneficiario: <u>Ismael Munguia B</u>	Supervisor de Obra: <u>Ricardo Garcia</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>

Ricardo Garcia Beral
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Ismael Munguia A
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	HERNANDEZ SANDOVAL
FECHA DE TÉRMINO	13-JUN-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtla Jalisco, siendo las 16:38 horas del día 13 de Oct del 23 y estando presente Brandon G. Sanchez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Arturo Hernandez Aguilar como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 63.8 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Brandon G. Sanchez B.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Arturo Hernandez Aguilar
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Juan Carlos Este B.
 (Nombre y firma)
 Testigo


Karla Diaz
 (Nombre y firma)
 Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	<u>Grupo Alta</u>	Fecha de Entrega:	<u>12/06/23</u>
Beneficiario:	<u>Arturo Hernandez</u>	Supervisor de Obra:	<u>Brandon G. Sanchez</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>


2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W. C.	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Regadera	<u>Bien</u>


Brandon G. Sanchez B.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Arturo Hernandez A.
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario