

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA BALDERAS AVENDAÑO

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO.

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

16/06/2023

FECHA DE TÉRMINO:

27/06/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA


construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
Reunidos en Zempala, Hidalgo, siendo las 17:00 horas del día 27 de Junio del 2023 y estando presente Cristian Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Guillermo Avendaño Soto como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 03 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Cristian Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Guillermo Avendaño Soto
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario

Ramiro Ramirez
(Nombre y firma)
Testigo

Sra. Beltrana Ramos
(Nombre y firma)
Testigo


construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Binbo 42 Fecha de Entrega: 27/ Junio/ 2023
Beneficiario: Guillermo Avendaño Soto Supervisor de Obra: Cristian Martínez

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Cristian Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Guillermo Avendaño Soto
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario