

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	CAPILLA ESPIRITU SANTO
MODELO:	48M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	13/01/2023
FECHA DE TÉRMINO:	27/02/2023


# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Zamora de Hidalgo, siendo las 10 horas del día 27 de Febrero del 2023 y estando presente Cristian Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Isabel Ramírez Saucero como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martínez Barriento  
(Nombre y firma de quien entrega)

Isabel Ramírez Saucero  
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Beneficiario

Jesus Dominguez Tule

Juan Carlos Peña Avila

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Testigo

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>33 Bamba</u>	Fecha de Entrega: <u>27-02-2023</u>
Beneficiario: <u>Capilla Espíritu Santo</u>	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Cristian Martínez Barriento  
(Nombre y firma de quien entrega)

Isabel Ramírez Saucero  
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Beneficiario