



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



FAMILIA	CASTILLO MENDOZA
FECHA DE TERMINO	25 JUNIO 2024

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE





1.- Generales
 Reunidos en Tenlián Jalisco, siendo las 11:08 horas del día 25 de Julio del 2024 y estando presente Ramiro Romero como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C (en su sujeción Construyendo) y por otra parte Luzma Castillo Mendoza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado en el presente acto, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mallas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el estado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
 Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

 <u>Ramiro Romero</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales	 <u>Luzma Castillo Mendoza</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
 <u>Ofelia Carolina Villarral</u> (Nombre y firma) Testigo	 <u>[Signature]</u> (Nombre y firma) Testigo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clase de Proyecto: <u>Casa Alta</u> Beneficiario: <u>Luzma Castillo</u>	Fecha de Entrega: <u>23/06/24</u> Supervisor de Obra: <u>R. Romero</u>
--	---

Descripción	Observaciones
Mallas interiores	✓
Mallas Exteriores	✓
Llave de aguas	✓
Acabados	Observaciones
Pared interior	✓
Pared exterior	✓
Imprescindible	✓
Cancillería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓
Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Fleco	✓

 <u>Ramiro Romero</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C	 <u>Luzma Castillo Mendoza</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
---	--



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!