



# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



<b>DONADOR</b>	THD COLECTA
<b>FAMILIA</b>	CEREZO RAMIREZ
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	46M2
<b>UBICACIÓN</b>	OCUITUCO, MORELOS.
<b>FECHA DE INICIO</b>	03AGO24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	18AGO24

**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA



**construyendo**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.- Generales**

Reunidos en Acvitago Morelos, siendo las 6:00 horas del día 18 de AGO del 2024 y estando presente GILBERTO VAZQUEZ BENDON como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alicia Ramirez Ariza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

GILBERTO VAZQUEZ BENDON (Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alicia Ramirez Ariza  
Alicia Ramirez Ariza (Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

**construyendo**

**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>18 / AGO / 2024</u>
Beneficiario: <u>Alicia Ramirez Ariza</u>	Supervisor de Obra: <u>GILBERTO VAZQUEZ BENDON</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	ENBUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	ENBUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	ENBUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADO CORRECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADOS Y FUNCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO Y FUNCIONANDO

GILBERTO VAZQUEZ BENDON (Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alicia Ramirez Ariza  
Alicia Ramirez Ariza (Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**