




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	DIEZ MORODO
FAMILIA	CRUZ TREVIÑO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	05OCT24
FECHA DE TÉRMINO	18OCT24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Huacvilapa, siendo las 10 horas del día 12 de octubre 2024 y estando presente Moisés Esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Diana Treviño Pastora como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de ___ m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moisés Esquivel (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales

Diana Treviño Pastora (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Rolando Esquivel (Nombre y firma)
 Testigo

José Treviño Saldarña (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clase de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 18 de octubre
 Beneficiario: Diana Treviño Supervisor de Obra: Moisés Esquivel

Descripción	Observaciones
Estructura	
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/
Acabados	
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/
Cancelería	
Puertas	/
Ventanas	/
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/
Instalación Hidrosanitaria	
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Moisés Esquivel (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Diana Treviño Pastora (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!