





# REPORTE TÉRMINO DE OBRA




**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

<b>DONADOR</b>	THD COLECTA
<b>FAMILIA</b>	DIAZ IBARRA
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	46M2
<b>UBICACIÓN</b>	OCUITUCO, MORELOS.
<b>FECHA DE INICIO</b>	02AGO24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	19AGO24




# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





# ACTAS DE ENTREGA

  
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**  
Reunidos en Davilaco Morelos siendo las 8 horas del día 19 de agosto del 2024 y estando presente Juan Manuel Pliego A. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alanda Rosario Diaz Ibarra como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**  
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.  
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


**3.- Cierre de Acta**  
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Manuel Pliego  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alanda Rosario Diaz Ibarra  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

  
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: 19 de agosto 2024  
Beneficiario: Alanda Rosario Diaz I Supervisor de Obra: Juan Manuel Pliego A.

Elemento	Observaciones
<b>Estructura</b>	
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones
<b>Acabados</b>	
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente
<b>Cancelería</b>	
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente
<b>Instalación eléctrica</b>	
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando
<b>Instalación Hidrosanitaria</b>	
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Juan Manuel Pliego  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alanda Rosario Diaz Ibarra  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario





**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**