

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA BRAVO ARGANDAR

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

OCUITUCO, MORELOS

DONADOR:

THE HOME DEPOT

FECHA DE INICIO:

17/02/2023

FECHA DE TÉRMINO:

25/02/2023

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA

  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.- Generales**

Reunidos en Ocuituco, siendo las 10 horas del día 25 de Febrero del 2023 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ana Cecilia Bravo Arganda como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.


**2.- Protocolo de entrega y garantía**


**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

  
Javier Estrada Santana  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

  
Ana Cecilia Bravo Arganda  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

  
**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clave de Proyecto: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: 25/02/2023  
Beneficiario: Ana Cecilia Bravo Arganda Supervisor de Obra: Javier Estrada


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>En Buenas condiciones</u>
Muros Exteriores	<u>" "</u>
Losa de Azotea	<u>" "</u>


Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicada correctamente</u>
Pasta interior	<u>" "</u>
Impermeabilizante	<u>" "</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Instaladas correctamente</u>
Ventanas	<u>" "</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Instalados y Funcionando</u>
Centro de carga	<u>" "</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Instalado y Funcionando</u>
Lavabo	<u>" "</u>
Tarja	<u>" "</u>
Tinaco	<u>" "</u>

  
Javier Estrada Santana  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

  
Ana Cecilia Bravo Arganda  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario