

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA FLORES YAÑEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

OCUITUCO, MORELOS

DONADOR:

SAGRADO CORAZON

FECHA DE INICIO:

17/03/2023

FECHA DE TÉRMINO:

31/03/2023

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales Metepec estado de morelos

Reunidos en Metepec, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día 31 de marzo del 2023 y estando presente Gonzalo Dominguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ines Yañez Martinez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Gonzalo Dominguez  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Ines Yañez Martinez Ines Y.H.  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

Raúl Dominguez  
(Nombre y firma)  
Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>31-03-23</u>
Beneficiario:	Supervisor de Obra: <u>Gonzalo Dominguez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Gonzalo Dominguez  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Ines Yañez Martinez Ines Y.H.  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

Raúl Dominguez  
(Nombre y firma)  
Testigo

Raúl Dominguez  
(Nombre y firma)  
Testigo

Samsung Quad Camera  
Tomada con mi Galaxy A32

Samsung Quad Camera  
Tomada con mi Galaxy A32