





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	STRO11G
FAMILIA	FRANCISCO ACEVEDO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	VILLA VICTORIA,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	04OCT24
FECHA DE TÉRMINO	18OCT24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
 Reunidos en Mesa de Satchimber Villa Vieja siendo las 15:10 horas del día 18 de octubre del 2024 y estando presente Juan Carlos Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria de Lourdes Acevedo Aniceto como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
 Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez Barrientos (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria de Lourdes Acevedo Aniceto (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Hugo Oliveras (Nombre y firma)
 Testigo

Maria Jose Riquelme Orrea (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Stron II a Fecha de Entrega: 18/10/2024
 Beneficiario: Maria de Lourdes Acevedo Supervisor de Obra: Juan Carlos Martínez B.

1. Estructura	Observaciones
Muros	✓
Losa de Azotea	✓

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	←
Ventanas	←

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	←

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	Lo instala la familia
Lavabo	←
Tarja	←
Regadera	←

Juan Carlos Martínez Barrientos (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria de Lourdes Acevedo Aniceto (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!