






# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**


<b>DONADOR</b>	BIMBO
<b>FAMILIA</b>	GUADARRAMA ESCOLAR
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	46M2
<b>UBICACIÓN</b>	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX
<b>FECHA DE INICIO</b>	13JUL24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	24JUL24

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





# ACTAS DE ENTREGA


  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.- Generales**  
Reunidos en Cerro de Guayabán Almoloya de Alq. siendo las 1:00 horas del día 22 de Julio del 2024 y estando presente JESUS DOMINGUEZ TOLE como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Marisol Itzamar Guadarrama E como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de     m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**  
**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.  
**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**  
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

<u>JESUS DOMINGUEZ TOLE</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C	<u>Marisol Itzamar Guadarrama E.</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
<u>Esmeralda Escobar</u> (Nombre y firma) Testigo	<u>Sandy G.E.</u> (Nombre y firma) Testigo

  
**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clave de Proyecto: <u>Bimbo 16</u>	Fecha de Entrega: <u>23</u>
Beneficiario: <u>Marisol Itzamar Guadarrama E</u>	Supervisor de Obra: <u>JESUS DOMINGUEZ</u>

Descripción	Comprobado	Observaciones
<b>Estructura</b>		
Muros Interiores	✓	
Muros Exteriores	✓	
Losa de Azotea	✓	
<b>Acabados</b>		
Pasta exterior	✓	
Pasta interior	✓	
Impermeabilizante	✓	
<b>Cancelería</b>		
Puertas	✓	
Ventanas	✓	
<b>Instalación eléctrica</b>		
Contactos y apagadores	✓	
Centro de carga	✓	
<b>Instalación Hidrosanitaria</b>		
W.C. y regadera	✓	
Lavabo	✓	
Tarja	✓	
Tinaco	✓	

<u>JESUS DOMINGUEZ TOLE</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C	<u>Marisol Itzamar Guadarrama E.</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
--	--

Testigo





**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**