



# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>FAMILIA</b>          | HERNANDEZ MARTINEZ |
| <b>FECHA DE TERMINO</b> | 18 SEPTIEMBRE 2024 |

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA

  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

1.- Generales  
 Realizado en Cacalá, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 18 de Septiembre del 2024, estando presente José de Jesús Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Manuel Hernández Vazquez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de      m<sup>2</sup>.

2.- Protocolo de entrega y garantía  
 2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.  
 2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta  
 Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Martínez (Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales

Manuel Hernández Vazquez (Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario

Diego Hernández  
José de Jesús Martínez

  
**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clase de Proyecto:      Fecha de Entrega: 18/Sep/2024  
 Beneficiario: Manuel Hernández Vazquez Supervisor de Obra: José de Jesús Martínez

| Descripción                       | Observaciones |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Estructura</b>                 |               |
| Muros Interiores                  | ✓             |
| Muros Exteriores                  | ✓             |
| Losa de Azotea                    | ✓             |
| <b>Acabados</b>                   |               |
| Pasta exterior                    | ✓             |
| Pasta interior                    | ✓             |
| Impermeabilizante                 | ✓             |
| <b>Cancelería</b>                 |               |
| Puertas                           | ✓             |
| Ventanas                          | ✓             |
| <b>Instalación eléctrica</b>      |               |
| Contactos y apagadores            | ✓             |
| Centro de carga                   | ✓             |
| <b>Instalación Hidrosanitaria</b> |               |
| W.C. y regadera                   | ✓             |
| Lavabo                            | ✓             |
| Tarja                             | ✓             |
| Tinaco                            | ✓             |

José de Jesús Martínez (Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales

Manuel Hernández Vazquez (Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**