




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| DONADOR | BIMBO |
| FAMILIA | LOPEZ POSADA |
| TIPO DE PROYECTO | 46M2 |
| UBICACIÓN | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX |
| FECHA DE INICIO | 12JUL24 |
| FECHA DE TÉRMINO | 24JUL24 |

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
Reunidos en Almoloya de Alquisiyas, siendo las 14 horas del día 24 de Julio del 2024 y estando presente Diego Hernandez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gabriela Rosada Ayllón como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Diego Hernandez Nabor (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Gabriela Rosada Ayllón (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Ramiro Ramirez De la Luz (Nombre y firma)
Testigo

José de Jesús López López (Nombre y firma)
Testigo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>24-Julio-2024</u> |
| Beneficiario: <u>Gabriela Rosada</u> | Supervisor de Obra: <u>Diego Hernandez</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros Interiores | ✓ |
| Muros Exteriores | ✓ |
| Losa de Azotea | ✓ |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta exterior | ✓ |
| Pasta interior | ✓ |
| Impermeabilizante | ✓ |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|---------------|
| Puertas | ✓ |
| Ventanas | ✓ |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores | ✓ |
| Centro de carga | ✓ |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|---------------|
| W.C. y regadera | ✓ |
| Lavabo | ✓ |
| Tarja | ✓ |
| Tinaco | ✓ |

Diego Hernandez (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Gabriela Rosada Ayllón (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!