

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAMILIA OLIVERA HERNANDEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	16/06/2023
FECHA DE TÉRMINO:	03/07/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
 Reunidos en Colonia Sacualá (Zona de Azotea), siendo las 11 horas del día 3 de Julio del 2023 y estando presente José de Jesús M. B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Edith Yesenia Olvera Hernández como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el estado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

- Cierre de Acta
 previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

<p> <u>José de Jesús M. B.</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C. <u>Ricardo García Bernal</u> (Nombre y firma) Testigo </p>	<p> <u>Edith Yesenia Olvera Hdez.</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario <u>Romelina Olvera Huatanda</u> (Nombre y firma) Testigo </p>
--	--

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Bimbo 45</u>	Fecha de Entrega: <u>3 de Julio de 2023</u>
Beneficiario: <u>Edith Yesenia Olvera Hernández</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús M. B.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓
Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓
Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓
Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

<p> <u>José de Jesús M. B.</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C. </p>	<p> <u>Edith Yesenia Olvera Hdez.</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario </p>
---	--