

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



| | |
|--------------------------|----------------------------|
| PROYECTO: | PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL |
| MODELO: | 48 M2 |
| LOCALIDAD: | ZEMPOALA, HIDALGO. |
| DONADOR: | BIMBO |
| FECHA DE INICIO: | 09/06/2023 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 02/07/2023 |

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



Aula 2

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en San Antonio Oxtotitlán, Puebla siendo las 18 horas del día 2 de Julio del 2023 y estando presente Enrique García Torres como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Sandra Romero Escorza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Enrique García Torres
(Nombre y firma de quien entrega)

Sandra Romero Escorza
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Beneficiario

Rodrigo Estrada Gaudí

Ana F. Peña Vazquez

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Testigo

Testigo



Aula 2

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>2 de Julio de 2023</u> |
| Beneficiario: <u>Sandra Romero Escorza</u> | Supervisor de Obra: <u>Enrique García Torres</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|-----------------------|
| Muros Interiores | En buenas condiciones |
| Muros Exteriores | En buenas condiciones |
| Losa de Azotea | En buenas condiciones |

| Acabados | Observaciones |
|--------------------------|------------------------|
| Pasta y pintura exterior | Aplicada correctamente |
| Pasta interior | Aplicada correctamente |
| Impermeabilizante | Colocado correctamente |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|--------------------------|
| Puertas | Instaladas y Funcionando |
| Ventanas | Instaladas y Funcionando |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|--------------------------|
| Contactos y apagadores | Instalados y Funcionando |
| Centro de carga | Instalado y Funcionando |

Enrique García Torres
(Nombre y firma de quien entrega)

Sandra Romero Escorza
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Beneficiario

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



Aula 1

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Antonio Abasco municipio de Zempala, siendo las 15 horas del día 2 de Julio del 2018 y estando presente Rodrigo Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Sandra Romero Escarza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Rodrigo Estrada Garcia Sandra Romero Escarza
 (Nombre y firma de quien entrega) (Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Beneficiario

Enrique Garcia Torres

(Nombre y firma)

Testigo

Ana F. Peña Vazquez

(Nombre y firma)

Testigo



Aula 1

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>2 de Julio del 2018</u> |
| Beneficiario: <u>Sandra Romero Escarza</u> | Supervisor de Obra: <u>Rodrigo Estrada Garcia</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|-----------------------|
| Muros Interiores | En buenas condiciones |
| Muros Exteriores | En buenas condiciones |
| Losa de Azotea | En buenas condiciones |

| Acabados | Observaciones |
|--------------------------|------------------------|
| Pasta y pintura exterior | Aplicada correctamente |
| Pasta interior | Aplicada correctamente |
| Impermeabilizante | Colocado correctamente |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|--------------------------|
| Puertas | Instaladas y Funcionando |
| Ventanas | Instaladas y Funcionando |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|--------------------------|
| Contactos y apagadores | Instalados y Funcionando |
| Centro de carga | Instalado y Funcionando |

Rodrigo Estrada Garcia
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Sandra Romero Escarza
 (Nombre y firma de quien recibe)

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario