



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	NIKKEN
FAMILIA	PREPARATORIA 361
TIPO DE PROYECTO	48M2
UBICACIÓN	JOCOTITLAN,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	11OCT24
FECHA DE TÉRMINO	24OCT24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en La Cueva Pasaquina Obra No 261, siendo las 12 horas del día 20 de Octubre del 2019 y estando presente Juan Manuel Benítez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Daniel Flores Comales como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.




(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.




(Nombre y firma)

Testigo



(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>20/10/2019</u>
Beneficiario: <u>Daniel Flores Comales</u>	Supervisor de Obra: <u>Juan Manuel Benítez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bueno</u>
Muros Exteriores	<u>Bueno</u>
Losa de Azotea	<u>Bueno</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bueno</u>
Pintura interior	<u>Bueno</u>
Impermeabilizante	<u>Bueno</u>


Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bueno</u>
Ventanas	<u>Bueno</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bueno</u>
Centro de carga	<u>Bueno</u>



(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.



(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!