

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




PROYECTO:	FAMILIA REYES LOPEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDO. MEX
DONADOR:	MIRAFLORES
FECHA DE INICIO:	10/03/2023
FECHA DE TÉRMINO:	29/03/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en tlacuitlapa, siendo las 3:00 horas del día 29 de Marzo del 2025 y estando presente Moises Esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Prisca como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moises Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Maria Prisca Reyes López
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales Beneficiario

Francisco Samaniego
(Nombre y firma)

Lina Samaniego Reyes
(Nombre y firma)

Testigo Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29/03/2025</u>
Beneficiario: <u>Maria Prisca</u>	Supervisor de Obra: <u>Moises Esquivel</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	//
Muros Exteriores	//
Losa de Azotea	//

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	//
Pasta interior	//
Impermeabilizante	//

Cancelería	Observaciones
Puertas	//
Ventanas	//

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	//
Centro de carga	//

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	//
Lavabo	//
Tarja	//
Tinaco	//

Moises Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Prisca
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario