

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




PROYECTO:	FAMILIA RUIZ HERNANDEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	16/06/2023
FECHA DE TÉRMINO:	18/07/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Zempoala Hgo., siendo las 13:09 horas del día 18 de Julio del 2023 y estando presente Ramiro Ramirez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ma Rocio Ruiz Hdez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 96m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Ramiro Ramirez
 (Nombre y firma de quien entrega)


Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Cristian Martinez
 (Nombre y firma)

Testigo

Ma. Rocio Ruiz
Ma. Rocio Ruiz Hdez
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


Viviana Hernandez
 (Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Bmko 43</u>	Fecha de Entrega: <u>18 Julio-23</u>
Beneficiario: <u>Ma Rocio Ruiz H.</u>	Supervisor de Obra: <u>Ramiro Ramirez</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Fregadero	/


Ramiro Ramirez
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

Ma. Rocio Ruiz
Ma. Rocio Ruiz Hdez
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario