





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	DIEZ MORODO
FAMILIA	SERINO ZAMORA
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	27 JUL24
FECHA DE TÉRMINO	14 AGO24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA





ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE


1.- Generales
 Reunidos en Aguilapa (Salvador Mangasteca) siendo las 15 horas del día de agosto del 2024 y estando presente José de Jesús M. B. con supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Olivia Zamora Medina con apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
 Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


José de Jesús M. B.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Olivia Zamora Medina
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Ricardo García Bonal


Javier Acuña Gutiérrez

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Nombre de Proyecto: Proyecto 1 Fecha de Entrega: 14 de agosto 2024
 Beneficiario: Olivia Zamora Medina Supervisor de Obra: José de Jesús M.


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓





¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!