




REPORTE TÉRMINO DE OBRA




ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	DIEZ MORODO 2
FAMILIA	TIRSO MONTELLANO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	10SEP24
FECHA DE TÉRMINO	16OCT24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Santiago Tihouistenco EJE NE siendo las 4:00 horas del día 16 de OCT del 2024 y estando presente LAURO BENDON CUEVAZ como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Filberto Turzo Fuentes como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

LAURO BENDON CUEVAZ
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

[Firma]
(Nombre y firma)


Testigo

Filberto Turzo Fuentes
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

[Firma]
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>16 / OCT / 2024</u>
Beneficiario: <u>Filberto Turzo Fuentes</u>	Supervisor de Obra: <u>LAURO BENDON CUEVAZ</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	ENBUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	ENBUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	ENBUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADO CORRECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADOS Y FUNCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO Y FUNCIONANDO

LAURO BENDON CUEVAZ
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Filberto Turzo Fuentes
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!