



REPORTE TÉRMINO DE OBRA




ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	THD COLECTA
FAMILIA	YAÑEZ DE LA TORRE
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	OCUITUCO, MORELOS.
FECHA DE INICIO	03AGO24
FECHA DE TÉRMINO	19AGO24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN




ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en San Miguel Huixtla, siendo las 8 horas del día 19 de agosto del 2024 y estando presente Javier Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Evangelina Yáñez De la Torre como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Evangelina Yáñez De la Torre
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>19/08/2024</u>
Beneficiario: <u>Evangelina Yáñez de la Torre</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada Garcia</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Javier Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Evangelina Yáñez de la Torre
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!