

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



**PROYECTO:**

ALBERTO SUAREZ DE LA PAZ

**MODELO:**

46 M2

**LOCALIDAD:**

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

**DONADOR:**

PAOLA LOMELI

**FECHA DE INICIO:**

08/01/2021

**FECHA DE TÉRMINO:**

28/01/2021

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en Baranca de las Savas, siendo las 12 horas del día de 29 del mes de enero y estando presente José de Jesús M.B como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alberto Suarez de Paz como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 96m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús M.B  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Alberto Suarez de Paz  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Auro Martinez Duran  
(Nombre y firma)

Testigo

Marisela Rebolledo Sanchez  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29/01/2021</u>
Beneficiario: <u>Alberto Suarez de Paz</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús M.B</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Terminados</u>
Muros Exteriores	<u>Terminados</u>
Losa de Azotea	<u>Impermeabilizada</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicada</u>
Pasta interior	<u>Aplicada</u>
Impermeabilizante	<u>Aplicada</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Colocadas</u>
Ventanas	<u>Colocadas</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Colocados</u>
Centro de carga	<u>Colocado</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Colocada</u>
Lavabo	<u>Colocada</u>
Tarja	<u>Colocada</u>
Tinaco	<u>Colocado</u>

José de Jesús M.B  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Alberto Suarez de Paz  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario