



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| PROYECTO: | FAM MENDOZA PELATA |
| MODELO: | 46 m2 |
| LOCALIDAD: | TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. |
| DONADOR: | CMIC 18/FRISA |
| FECHA DE INICIO: | 04/10/2019 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 12/10/2019 |

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en San Miguel Municipio de Totela del Valle P.R. siendo las 5:00 horas del día 11 de octubre del 2019 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maribel Peralta Arenas como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 42 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Santara
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Maribel P. A. Arenas
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>11/10/2019</u> |
| Beneficiado: | Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros Interiores | <u>bien</u> |
| Muros Exteriores | <u>bien</u> |
| Losa de Azotea | <u>bien</u> |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta exterior | <u>bien</u> |
| Pasta interior | <u>bien</u> |
| Impermeabilizante | <u>bien</u> |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|-----------------|
| Puertas | <u>bien</u> |
| Ventanas | <u>muy bien</u> |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|-----------------|
| Contactos y apagadores | <u>muy bien</u> |
| Centro de carga | <u>bien</u> |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|---------------|
| W.C. y regadera | <u>bien</u> |
| Lavabo | <u>bien</u> |
| Tarja | <u>bien</u> |
| Tinaco | <u>bien</u> |

Javier Estrada Santara
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Maribel P. A. Arenas
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario