
REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	TELESECUNDARIA CARLOS HANK GONZALEZ
MODELO:	ESTACION LAVAMANOS
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDO DE MEX.
DONADOR:	VESTA
FECHA DE INICIO:	16/12/2021
FECHA DE TÉRMINO:	30/12/2021

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS

ACTA DE ENTREGA ESTACION LAVAMANOS





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1Generales
Reunidos en Tacut han Tacas librado, siendo las 5 horas del día 2 de 12 del 201 y estando presente han Estando 6. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte 200 del 201 de 100 de 10
2 Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega f\(\frac{1}{2}\) icamente el inmueble mencionado, en condiciones \(\frac{1}{2}\) ptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobaci\(\frac{1}{2}\) n que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario y/o representante.
CODENTINO DEL TISTADO DE MÍDICO DE M
3 Cierre de Acta Previa lectura y conformidad de ambas partes, se de por concluida la entrega-recepción. Previa lectura y conformidad de ambas partes, se de por concluida la entrega-recepción.
Previa lectura y conformidad de armas partos que en ella intervinieron firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron
Tirmando como aceptada y aceptada
Yordan Edwardo Estrato Frantisa Heles Valdes
(Nombre y firma de quien entrega) (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales Representante
A.C
Cardalas Osono lopez.
Ruben Garcia Counters. (Nambre y firma)
(Nombre y firma) Testigo
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

	Supervisor de Obra: 4 12 12 021
neficiado:	Supervisor de Obra: Yorkun
Estructura	Observaciones
Muros Generales	DKO
Losa de Azotea	Bien
	184
Acabados	Observaciones
Pintura General	Bien
Impermeabilizante	Bien
	BIEN
Herrerias	Observaciones
Puertas lavabos	pien
Soporte Tinaco	BIED
Instalación Hidraúlica / Eléctrica	Observaciones
Apagadores y Luminarias	Bien
Centro de carga	Bien
Lavabos	Bien
Tinaco	Bien
Tillaco	

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario