



<b>PROYECTO:</b>	FAM QUINTERO VEGA
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	BETINA KLEIN / FAM ROLDAN
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12/10/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	08/11/2019

## CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en San Martín Villah de Nlende siendo las 20 horas del día 09 de 11 del 2019 y estando presente Jesús Dominguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gloria Vega Marin como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de \_\_\_ m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jesús Dominguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Arturo Martínez  
(Nombre y firma)

Gloria Vega Marin  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Jerónimo Quintero  
(Nombre y firma)



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN
Muros Exteriores	BIEN
Losa de Azotea	BIEN

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	COLOCADA
Pasta interior	COLOCADA
Impermeabilizante	COLOCADA

Cancelería	Observaciones
Puertas	COLOCADA
Ventanas	COLOCADA

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	COLOCADOS
Centro de carga	COLOCADOS

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	COLOCADO
Lavabo	COLOCADO
Tarja	COLOCADO
Tinaco	COLOCADO

Jesús Dominguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Gloria Vega Marin  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario