
REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM NAJERA SALINAS
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDO.MEX.
DONADOR:	DIEZ MORODO
FECHA DE INICIO:	29/08/2023
FECHA DE TÉRMINO:	27/09/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1Generales	, siendo las 15 horas del
Reunidos en San barlo la del prograda dia 22 de se l'actual del 2023, y estando presente los supervisor de obra de Construyendo Comunidade Construyendo) y por otra parte Elizabeth S	es Integrales A. C. (en lo sucesivo como como como como como como como co
apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se construcción correspondiente al prototipo de viviendo	proce de a la entrega-recepcion de la acon una superficie de <u>4 b</u> m2.
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Construyor mencionado, compuesto por las siguientes áreas:instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) a que se encuentran en condiciones óptimas para s listado de comprobación que ambas partes reconocide esta entrega.	àrea común con tarja instalada, mismas de buen uso. Se agrega a esta acta el cen como soporte de control de calidad
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfec de la firma de la presente acta. En caso de responsabilidad de las reparaciones será totalmente	que naya detendro doi ministrativo
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se firmando como aceptación los involucrados que en	da por concluida la entrega-recepción, ella intervinieron.
	A Delice Control of the Control of t
by Letisco Machiner Rarredon	(Nombre y firma de quien recibe)
(Nombre y firma de quien entrega)	
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario
Ricado Cara Ranal	Angel Bourns Galrada
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testigo	Testigo



	Fecha de Entrega: 72/5 Chruh'(2007)	
royecto: Diez Morodo	Fecha de Entrega: 22/500 lecubre 2013 Supervisor de Obra: 1050 de 3050 M IS	
10: Enzabeth Sames Es	Supervisor de Oste 1032 de y Su	
Estructura	Observaciones	
Muros Interiores		
Muros Exteriores	/	
Losa de Azotea		
Losa de Azotea		
Acabados	Observaciones	
Pasta exterior	/	
Pasta exterior Pasta interior	/	
Impermeabilizante		
Impermeabilizance		
Cancelería	Observaciones	
	V	
Puertas	/	
Ventanas		
V.M.	Observaciones	
Instalación eléctrica	/	
ontactos y apagadores	V	
Centro de carga		
	Observaciones	
stalación Hidrosanitaria		
W.C. y regadera	1	
Lavabo	1	
Tarja		
Tinaco		
26	1.00 /1	
120	Nel wal.	
18/	* The said of the	
ex de Cous Matines	D. Elizabeth Salmas Estio	
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe	
nstruyendo Comunidades Integra	Beneficiario	
estruvendo Comunidades Integra	iles Dononciario	