

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| PROYECTO: | FAM LOPEZ PEREZ |
| MODELO: | 46 m2 |
| LOCALIDAD: | TIANGUISTENCO, EDO DE MEX. |
| DONADOR: | THE HOME DEPOT 5 /TODOXTI |
| FECHA DE INICIO: | 26/10/2019 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 25/11/2019 |

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

Generales

Realizado en Tehuacan, Puebla, siendo las 4 horas del día 2019 del 11 y estando presente MARCELO RAMÍREZ como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Augusto López González como

beneficiario legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

Protocolo de entrega y garantía

1. En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas las cuales se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el formato de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2. Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

MARCELO RAMÍREZ
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Augusto López González
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Luis Gastón E.M.
(Nombre y firma)
Testigo

Augusto López González
(Nombre y firma)
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|---|--|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: |
| Beneficiario: <u>Augusto López González</u> | Supervisor de Obra: <u>MARCELO RAMÍREZ</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros Interiores | /// |
| Muros Exteriores | /// |
| Losa de Azotea | X |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta exterior | /// |
| Pasta interior | /// |
| Impermeabilizante | /// |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|---------------|
| Puertas | /// |
| Ventanas | /// |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores | /// |
| Centro de carga | /// |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|---------------|
| W.C. y regadera | /// |
| Lavabo | /// |
| Tarja | /// |
| Tinaco | /// |

MARCELO RAMÍREZ
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Augusto López González
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario