




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	ANAHUAC NORTE
FAMILIA	GOMEZ PLACIDO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	24OCT24
FECHA DE TÉRMINO	06OCT24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en Hermita de Tranquisteco, siendo las 12:30 horas del día 06 de Nov del 2024 y estando presente Juan Carlos Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Neidy Placido Nayera como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Neidy Placido Nayera
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Lizeth Placido Nayera
(Nombre y firma)
Testigo

Lizeth Placido Nayera
(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Arriaga Norte Fecha de Entrega: 06/11/24
Beneficiario: Neidy Placido N. Supervisor de Obra: Juan Carlos Mte

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Juan Carlos Mte B.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Neidy Placido Nayera
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!