



PROYECTO:	FAM ARAUJO BENITEZ
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	SAN JOSE TILOSTOC, EDO DE MEX.
DONADOR:	GILBERTO/AMERICANO
FECHA DE INICIO:	20/11/2019
FECHA DE TÉRMINO:	12/12/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Magdalena Tlaxiaco, siendo las 14:00 horas del día 10 de Diciembre del 2017 y estando presente Fernando Sanchez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria del Carmen Araya Benitez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 76 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Fernando Sanchez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Arturo Martinez
(Nombre y firma)

Testigo

Maria del Carmen Araya Benitez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Margarita Benitez Lopez
(Nombre y firma)

Testigo

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	COLOCADO
Muros Exteriores	COLOCADO
Losa de Azotea	COLOCADO

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	COLOCADO
Pasta interior	COLOCADO
Impermeabilizante	COLOCADO

Cancelería	Observaciones
Puertas	COLOCADO
Ventanas	COLOCADO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	COLOCADO
Centro de carga	COLOCADO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	COLOCADO
Lavabo	COLOCADO
Tarja	COLOCADO
Tinaco	COLOCADO

Fernando Sanchez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Maria del Carmen Araya Benitez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario