

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	FAM JIMENEZ VILLALOBOS
<b>MODELO:</b>	46 M2
<b>LOCALIDAD:</b>	HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	ANAHUAC NORTE
<b>FECHA DE INICIO:</b>	14/02/2020
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	16/04/2020

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



**construyendo**

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**

Reunidos en El Lote 1 Norte de Huixquilucan, siendo las 9:00 horas del día 15 de abril del 2020 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Marta Estela Jimenez Villalobos como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Marta Estela Jimenez Villalobos  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

**construyendo**

## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>15/04/2020</u>
Beneficiario: <u>Marta Estela Jimenez Villalobos</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>bien</u>
Muros Exteriores	<u>bien</u>
Losa de Azotea	<u>bien</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>mucho bien</u>
Pasta interior	<u>bien</u>
Impermeabilizante	<u>mucho bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>mucho bien</u>
Ventanas	<u>mucho bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>bien</u>
Centro de carga	<u>bien</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>bien</u>
Lavabo	<u>bien</u>
Tarja	<u>bien</u>
Tinaco	<u>bien</u>

Javier Estrada  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Marta Estela Jimenez Villalobos  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario