

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	JOCOTITLAN, EDO.MEX.
DONADOR:	QUALITAS
FECHA DE INICIO:	06/10/2023
FECHA DE TÉRMINO:	16/10/2023


# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA

AULA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**

Reunidos en San Miguel Tenochtitlan, Jalisco a las 18 horas del día 16 de Oct del 2023 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Dominy Díaz Peña como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

(Nombre y firma de quien entrega)

(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Beneficiario

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Testigo

Testigo

AULA 1

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>16/10/23</u>
Beneficiario: <u>Dominy Díaz Peña</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

(Nombre y firma de quien entrega)

(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Beneficiario

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA

*AULA 2*



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**

Reunidos en San Miguel Tenochtitlan, Méx. siendo las 18 horas del día 16 de Oct. del 23 y estando presente Isai Samuel Pérez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Domingo Díaz Pérez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.


**2.- Protocolo de entrega y garantía**


**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

  
Isai Samuel Rodríguez-H  
(Nombre y firma de quien entrega)

  
Domingo Díaz Pérez  
(Nombre y firma de quien recibe)


  
S.E.I.E.M.  
ESCUELA PRIMARIA  
"FIDELMARTO GONZÁLEZ"  
C.C.T. 15DPR1360R  
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
EN LA REGIÓN DE ATLACAMBULCO  
ZONA ESC. No. 001 SECTOR No. 1  
SAN MIGUEL TENOCHTITLAN  
MPIO. JOCOTITLAN, MÉX.

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

*AULA 2*



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>16/10/23</u>
Beneficiario: <u>Domingo Díaz Pérez</u>	Supervisor de Obra: <u>Isai Samuel</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones


Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

  
Isai Samuel Rodríguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

  
Domingo Díaz Pérez  
(Nombre y firma de quien recibe)

  
S.E.I.E.M.  
ESCUELA PRIMARIA  
"FIDELMARTO GONZÁLEZ"  
C.C.T. 15DPR1360R  
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
EN LA REGIÓN DE ATLACAMBULCO  
ZONA ESC. No. 001 SECTOR No. 1  
SAN MIGUEL TENOCHTITLAN  
MPIO. JOCOTITLAN, MÉX.

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario