

PROYECTO:	PREESCOLAR DR. ATL
MODELO:	48 m2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX
DONADOR:	HENKEL
FECHA DE INICIO:	29/11/2019
FECHA DE TÉRMINO:	18/12/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en San Francisco, siendo las 07 horas del día 18 de 12 del 2019 y estando presente Alvaro Barrantes como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gabriela Sisneros como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Alvaro Barrantes

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

Patricio Sanchez

(Nombre y firma)

Testigo

Gabriela Sisneros

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Safia Velazquez

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN
Muros Exteriores	BIEN
Losa de Azotea	BIEN

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	BIEN
Pintura interior	BIEN
Impermeabilizante	BIEN

Cancelería	Observaciones
Puertas	BIEN
Ventanas	BIEN

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	BIEN
Centro de carga	BIEN

Alvaro Barrantes

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

A.C

Gabriela Sisneros

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario