



PROYECTO:	TELEBACHILLERATO 90
MODELO:	48 m2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.
DONADOR:	SICLO
FECHA DE INICIO:	30/11/2019
FECHA DE TÉRMINO:	18/12/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Soylog, Huilapallanca siendo las 9:00 horas del día 04 de Diciembre del 2010 y estando presente Horacio Velazquez M. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Horacio Velazquez M. como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Horacio Velazquez M.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Marlin Bautista Cuellar
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Horacio Velazquez M.
(Nombre y firma)

Marlin Bautista Cuellar
(Nombre y firma)

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Nombre del Proyecto:	Fecha de Entrega:
Localidad:	Supervisor de Obra:
Estructura	
Muros Interiores	Observaciones
Muros Exteriores	/
Linea de Azotea	/
Acabados	
Pintura exterior	Observaciones
Pintura interior	/
Impermeabilizante	/
Cajaloría	
Puertas	Observaciones
Ventanas	/
Instalación eléctrica	
Interruptores y apagadores	Observaciones
Centro de carga	/

Marlin Bautista Cuellar
(Nombre y firma de quien recibe)

Horacio Velazquez M.
(Nombre y firma de quien entrega)

Horacio Velazquez M.
(Nombre y firma de quien entrega)