
### REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM PEREZ SOTO
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	ANAHUAC NORTE
FECHA DE INICIO:	14/02/2020
FECHA DE TÉRMINO:	22/04/2020

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



**VISTA INTERIOR** 



**VISTA INTERIOR** 

#### ACTA DE ENTREGA





ACTA DE ENTREGA - RECE	PCIÓN DE INMUEBLE
1Generales	
Reunidos en Los Ríos Haxarikanar dia 27 de Romi del 2000 y estando presente supervisor de obra de Construyendo Comuniconstruyendo) y por otra parte 1096	Inagencia Redriguez como
apoderado legal (más adelante el Beneficiario) construcción correspondiente al prototipo de viv	
2 Protocolo de entrega y garantia	
2.1 En este acto, se hace constar que Consmencionado, compuesto por las siguientes área instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (que se encuentran en condiciones optimas pallistado de comprobación que ambas partes recide esta entrega.	un) área común con tarja instalada, mismas
2.2 Construyendo no ofrece garantia de despe de la firma de la presente acta. En caso responsabilidad de las reparaciones será totalm	de que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes firmando como aceptación los involucrados que	
Inogensia Redriguez	José terez linco
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario
Hartin Angolos	Norma Soto Guiller
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testino	Testigo



#### LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entresas o O I o
Beneficiado: Total	Supervisor de Ob. 22 de Abral del 2020
Beneficiado: Tosó Perez Tiroco	Supervisor de Obra- Tropercio Redrices

Estructura	Observation
Auros Interiores	Observaciones
Auros Exteriores	Buenas Conciciones
Losa de Azotea	Buenas Condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	
Pasta interior	O The state of the
Impermeabilizante	Buenas Condiciones

Cancelería	Observaciones
Puertas	Buenas Condiciones
Ventanas	Ruenas Condiciones

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Buenas Condiciones
Centro de carga	Bueras Condiciones

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Bueras Condiciones
Lavabo	Bueras Condiciones
Tarja	
Tinaco	Buenas Condiciones
	Queras Condiciones

to

Inservin Radriquez

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario