




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	SONY
FAMILIA	ESCUELA NIÑOS HEROES
TIPO DE PROYECTO	48M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO,EDO.MEX.
FECHA DE INICIO	08NOV24
FECHA DE TÉRMINO	22NOV24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en Primaria "Niño Hénes", siendo las 6:00 horas del día 22 de Noviembre del 2024 y estando presente Nicolás Bernal Vega como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Aurora Moreno Segura como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Nicolás Bernal Vega
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Aurora Moreno Segura
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Karla Montes de Oca Fonseca
(Nombre y firma)
Testigo

Guadalupe López Juárez
(Nombre y firma)
Testigo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>22 - Nov - 2024</u>
Beneficiario: <u>Aurora Moreno Segura</u>	Supervisor de Obra: <u>Nicolás Bernal Vega</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Nicolás Bernal Vega
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Aurora Moreno Segura
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!