



REconstruyendo ACAPULCO



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



| | |
|-------------------------|--------------------|
| FAMILIA | CARRILLO ROSAS |
| TIPO DE PROYECTO | 52,6 M2 |
| UBICACIÓN | ACAPULCO, GUERRERO |
| FECHA DE INICIO | 07 MAYO 2024 |
| FECHA DE TÉRMINO | 09 DE AGOSTO 2024 |

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA


**REconstruyendo
ACAPULCO**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales.

Reunidos en la Col. NUCUNO Puerta Marquez de Acapulco De Juárez; Guerrero, siendo las 6:30 horas del 09 de AGOSTO de 2024 y estando presente el Ilvira Rocío Carrillo Rosas como Beneficiaria de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte la Ilvira Rocío Carrillo Rosas como apoderado legal (más adelante el beneficiario). Se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie construida con un total de 52.60 m² en dos niveles.

2.- Protocolo de entrega y garantía.


2.1.- En este acto se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas 2 (dos) habitaciones en planta alta, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y 1(un) área común con tarja instalada en planta baja. Mismas que se encuentran en condiciones optimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2.- Construyendo, no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del beneficiario.

3.- Cierre de acta.

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega- recepción, firmando como aceptación, los involucrados que en ella intervinieron.


OSCAR F. [unclear] R.
CONSTRUYENDO COMUNIDADES
INTEGRALES A.C.


Ilvira Rocío Carrillo Rosas
BENEFICIARIO


Ma. del Rosario Cisneros G.
TESTIGO


Mario C. [unclear] A.
TESTIGO


**REconstruyendo
ACAPULCO**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

| | |
|---|----------------------------------|
| Clave del proyecto: FCB P6 | Fecha de entrega: 09/AGOSTO/2024 |
| Beneficiario: Ilvira Rocío Carrillo Rosas | Supervisor de obra: |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|-----------------------|
| Muros interiores | En buenas condiciones |
| Muros exteriores | En buenas condiciones |
| Losa de azotea | En buenas condiciones |


| Acabados | Observaciones |
|-------------------|------------------------|
| Pasta exterior | Aplicada correctamente |
| Pasta interior | Aplicada correctamente |
| Impermeabilizante | Aplicada correctamente |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|--------------------------|
| Puertas | Instaladas correctamente |
| Ventanas | Instaladas correctamente |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|--------------------------|
| Contactos y apagadores | Instalados y funcionando |
| Centro de carga | Instalado y funcionando |

| Instalación hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|--------------------------|
| W. C. y regadera | Instalados y funcionando |
| Lavabo | Instalados y funcionando |
| Tarja | Instalados y funcionando |
| Tinaco | Instalados y funcionando |


OSCAR F. [unclear] R.
CONSTRUYENDO COMUNIDADES
INTEGRALES A.C.


Ilvira Rocío Carrillo Rosas
BENEFICIARIO



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!