

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM MONTENEGRO ZAMORA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	OCUITUCO, MORELOS.
DONADOR:	THE HOME DEPOT
FECHA DE INICIO:	19/03/2021
FECHA DE TÉRMINO:	12/04/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Secundaria Amalco, siendo las 11 horas del día 9 de abril del 2021 y estando presente José de Jesús Barrios como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte María Cruz Zamora como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 116 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

María Cruz Zamora
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Arturo Barrios
(Nombre y firma)
Testigo

María Cruz Zamora
(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>9 abril 2021</u>
Beneficiario: <u>María Cruz Zamora</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús Barrios</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Terminados</u>
Muros Exteriores	<u>Terminados</u>
Losa de Azotea	<u>Terminados</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicado</u>
Pasta interior	<u>Aplicado</u>
Impermeabilizante	<u>Aplicado</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Colocadas</u>
Ventanas	<u>Colocadas</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Colocados</u>
Centro de carga	<u>Colocado</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Colocado</u>
Lavabo	<u>Colocado</u>
Tarja	<u>Colocado</u>
Tinaco	<u>Colocado</u>

José de Jesús Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

María Cruz Zamora
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario