

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM PACHECO ESTEVEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	YECAPLIXTLA, MORELOS.
DONADOR:	SAGRADO CORAZON 1
FECHA DE INICIO:	06/03/2020
FECHA DE TÉRMINO:	03/04/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en la Colonia Paraiso de las Flores Yecapitla siendo las 4:00 horas del día 2 de Abril del 2020 y estando presente Jesús Acvedo Ocegüera como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Elizabeth Pacheco Estevez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Jesús Acvedo Ocegüera
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

Elizabeth Pacheco Estevez
Elizabeth Pacheco E.
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Jesús Acvedo Ocegüera
 (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 2/04/2020

Beneficiario: Elizabeth Pacheco Estevez Supervisor de Obra: Jesús Acvedo Ocegüera


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	En buenas condiciones
Pasta interior	En buenas condiciones
Impermeabilizante	En buenas condiciones

Cancelería	Observaciones
Puertas	En buenas condiciones
Ventanas	En buenas condiciones

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	En buenas condiciones
Centro de carga	En buenas condiciones

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	En buenas condiciones
Lavabo	En buenas condiciones
Tarja	En buenas condiciones
Tinaco	En buenas condiciones


Jesús Acvedo Ocegüera
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

Elizabeth Pacheco Estevez
Elizabeth Pacheco E.
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario