



**REconstruyendo
ACAPULCO**



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



FAMILIA	BEDOLLA GARCIA
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	ACAPULCO, GUERRERO.
FECHA DE INICIO	20MAY24
FECHA DE TÉRMINO	19JUN24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

○ HONOR X7a
50Mp Quad Camera

REconstruyendo ACAPULCO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Glorieta Puerto Marquez Acapulco Guerrero siendo las 16:00 horas del día de 14 JUNIO del 2024 y estando presente Arturo Martínez Burriente como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Humberto Bedolla García como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 7m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Arturo Martínez Burriente (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Humberto Bedolla García (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Cristina Martínez Burriente (Nombre y firma)
Testigo

Eledy Anai Azanza Bed (Nombre y firma)
Testigo

○ HONOR X7a
50Mp Quad Camera

REconstruyendo ACAPULCO

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 19 Junio -2024

Beneficiario: Humberto Bedolla García Supervisor de Obra: Arturo Martínez Burriente

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Arturo Martínez Burriente (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Humberto Bedolla García (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!