
REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM PERALTA MARINO
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	OCUITUCO, MORELOS.
DONADOR:	AMIGO CONSTRUYENDO
FECHA DE INICIO:	28/05/2021
FECHA DE TÉRMINO:	17/06/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN







REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA INTERIOR



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

, siendo las 150thoras del





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en OCULTUCO, MORELOS

día 16 de 31 310 de 2021 y estando present supervisor de obra de Construyendo Comur	
Construyendo) y por otra parte BLANC	
apoderado legal (más adelante el Beneficiario construcción correspondiente al prototipo de vi	
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Consmencionado, compuesto por las siguientes árei instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 que se encuentran en condiciones óptimas palistado de comprobación que ambas partes recide esta entrega.	as: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con (un) área común con tarja instalada, mismas ara su buen uso. Se agrega a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantía de despe de la firma de la presente acta. En caso responsabilidad de las reparaciones será totalm	de que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes firmando como acaptación los involucrados que	
July all.	Blanca Marino
LUID VOSUE BELLO	Blanca Tomia Marino Plácido
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testigo	Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: AMIGO CONSTRUYENDO	Fecha de Entrega: 16	JUNIO	2011
Beneficiado: BLANCA T. MARINO	Supervisor de Obra:	s Josué	BEHO

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	EN BUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	EN BUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	EN FUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA COERECTAMENTE
Pasta interior	ATLICADA COFFECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADA COERECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALABLE & FUNCIONANT

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	FUNCIONAN BIEN
Centro de carga	FUNCIONAN BIEN

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	FUNCIONAN BIEN
Lavabo	FUNCIONAN BIEN
Tarja	FUNCIONA BIEN
Tinaco	FUNCTO NA BIEN

LUIS JOSUÉ BELLO

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

Blanca Harina Blance Topia Harino Plarido

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

A.C