

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM. GARDUÑO MARTINEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.

DONADOR:

LOURDES SANCHEZ

FECHA DE INICIO:

28/05/2021

FECHA DE TÉRMINO:

18/06/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Mecas de Zacoanga, Villa de Allende siendo las 09 horas del día 21 de 05 del 2021 y estando presente Juan Carlos Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Martha Cardona Martínez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Cristian T. Martínez
(Nombre y firma)

Testigo

Martha Cardona Martínez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Alicia Cardona M.
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>21/05/2021</u>
Beneficiario: <u>Martha Cardona M.</u>	Supervisor de Obra: <u>Juan Carlos M.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Juan Carlos Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Martha Cardona M.
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario