

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM MENDOZA MINA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

YECAPLIXTLA, MORELOS.

DONADOR:

SAGRADO CORAZON 6

FECHA DE INICIO:

06/03/2020

FECHA DE TÉRMINO:

31/03/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Parque Mio de Xcapistla siendo las 10 horas del día 27 de Marzo del 2020 estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Benigna Mendoza Mina como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 42 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

BENIGNA MENDOZA MINA
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 27 de Marzo
Beneficiario: Benigna Mendoza Mina Supervisor de Obra: Javier Estrada

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>mu3 bien</u>
Muros Exteriores	<u>mu2 bien</u>
Losa de Azotea	<u>mu3 bien</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>mu2 bien</u>
Pasta interior	<u>mu2 bien</u>
Impermeabilizante	<u>mu2 bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>mu2 bien</u>
Ventanas	<u>en áreas continuas</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>mu2 bien</u>
Centro de carga	<u>mu2 bien</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>mu2 bien</u>
Lavabo	<u>II bien</u>
Tarja	<u>II bien</u>
Tinaco	<u>II bien</u>

Javier Estrada Soriano
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

BENIGNA MENDOZA MINA
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario