

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM TULE DE LA CRUZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.
DONADOR:	GRUPO LAR
FECHA DE INICIO:	26/06/2020
FECHA DE TÉRMINO:	22/07/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Cristóbal, siendo las 12 horas del día 18 de Julio del 2020 y estando presente José de Jesús Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria de Lourdes de la Cruz Martínez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Alvaro Bautista Hernández
(Nombre y firma)

Testigo

Maria de Lourdes de la Cruz Martínez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Ignacio de la Cruz Martínez
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>18 de Julio 2020</u>
Beneficiario: <u>Maria de Lourdes de la Cruz</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús M. B.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Terminados</u>
Muros Exteriores	<u>Terminados</u>
Losa de Azotea	<u>1 m de impermeabilizada</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>A Plucada</u>
Pasta interior	<u>A Plucada</u>
Impermeabilizante	<u>A Plucada</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Colocadas</u>
Ventanas	<u>Colocada</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Conectados</u>
Centro de carga	<u>Conectado</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Colocado</u>
Lavabo	<u>Colocado</u>
Tarja	<u>Colocado</u>
Tinaco	<u>Colocado</u>

José de Jesús Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Maria de Lourdes de la Cruz Martínez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario