

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM SANCHEZ REYES

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.

DONADOR:

GRUPO LAR

FECHA DE INICIO:

26/06/2020

FECHA DE TÉRMINO:

22/07/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Mesa de Trabajo U. Altek, siendo las 14 horas del día 21 de 07 del 2020 y estando presente Cristina T. Martinez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Leticia Sanchez Reyes como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 26 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3, habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>21/07/2020</u>
Beneficiario: <u>Leticia Sanchez Reyes</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristina T. M.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	///
Muros Exteriores	///
Losa de Azotea	///

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	///
Pasta interior	///
Impermeabilizante	///

Cancelería	Observaciones
Puertas	///
Ventanas	///

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	///
Centro de carga	///

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	///
Lavabo	///
Tarja	///
Tinaco	///

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario