



PROYECTO:	JARDIN DE NIÑOS CHALMITA
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	OCUILAN, EDO. DE MEX.
DONADOR:	GLOBALGIVING
FECHA DE INICIO:	22/03/2019
FECHA DE TÉRMINO:	29/05/2019

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Chalmita Occidental, siendo las 14 horas del día 4 de Julio del 2019 y estando presente como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Carlos Martínez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Meliton Cedillo

(Nombre y firma)

Testigo

Yaimin Mañón Oribueta
Tesorera de la escuela niños Elpidio de Oca

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Esmeralda Olivares Lopez

(Nombre y firma)

Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	Buenas Condiciones
Muros Exteriores	Buenas Condiciones
Losa de Azotea	Buenas Condiciones

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	Aplicada Correctamente
Pintura interior	Aplicada Correctamente
Impermeabilizante	Aplicada Correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instalada y funcionando
Ventanas	Instalada y funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalada y funcionando
Centro de carga	Instalada y funcionando

Juan Carlos Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Yaimin Mañón Oribueta

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario
Tesorera de el J. de niños, Elpidio Montes de Oca