

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

JERONIMA ESQUIVEL COLIN

MODELO:

38 M2

LOCALIDAD:

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

DONADOR:

SARITA

FECHA DE INICIO:

06/08/2021

FECHA DE TÉRMINO:

23/08/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Mesa Rica Valle de Bravo siendo las 2 horas del día 23 de Abril del 2017 y estando presente Cristian Martinez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jeronima Esquivel Colin como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Romero Ramirez

(Nombre y firma)

Testigo

Maritza Mendez Estrada
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Jeronima Esquivel Colin
Maria Vicenta Sanchez

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Jeronima Esquivel</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristian Martinez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Cristian Martinez

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Maritza Mendez Estrada
Jeronima Esquivel Colin

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario